

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان آقا محمدی در تشریح این خبر گفت: بعد از انجام بازدیدهای دوره ای سال جاری و اخذ گزارشهای روغن ریزی ترانسها حدود 20 ترانس این شهرستان دارای روغن ریزی بودند که حدود 10 مورد آنها با انجام تعمیرات جزئی در محل و تعویض واکس نشست گیری و رفع ایراد گردیدند و تعداد 10 مورد به دلیل سوراخ شدن رادیاتور و یا آسیب اساسی میله بوشینگ نیاز به انجام تعمیرات در محل کارگاه برق شهرستان جهت رفع عیب انتقال یافت.

وی در ادامه افزود: مطابق بررسی بعمل آمده یکی از عوامل اساسی در ترانسسوزیهای شبکه در طول دوره گرم سال مشکلات روغن ریزی ترانسها است که با نشستی روغن از ترانس موجب کاهش خاصیت عایقی و خنک کنندگی ترانس و در نتیجه سوختن سیم پیچ و آسیب دیدن ترانس میشود.

آقا محمدی در ادامه یادآور شد: بدین منظور گروههای بهره برداری این امور طی برنامه ای مدون و سالانه، در تابستان نسبت به بازدید و شناسایی ترانسهای روغن ریزی با شدت کم و زیاد اقدام میکنند و در طول دوره سرد و معتدل سال که امکان اورهال و تعمیرات پیشگیرانه در شبکه برق مهیا است، گروههای عملیاتی ترانسهای دارای روغن ریزی شبکه را به کارگاه مجهز ترانسفورماتور شرکت ارسال و نسبت به رفع عیب روغن ریزی، تعویض تجهیزات معیوب ترانس، تصفیه و تست روغن ترانس و رنگ آمیزی کامل بدنه ترانس اقدام کرده و پس از اورهال کامل، مجدداً در محل قبلی در شبکه نصب میشود.

وی در پایان صرفه جویی اقتصادی حاصل از تعمیرات پیشگیرانه ترانسفورماتورهای روغن ریزی را بیش از 10 میلیارد ریال خواند و گفت: اصلاح و رفع عیب ترانسهای روغن ریزی شبکه موجب بهبود پایداری شبکه، حفظ و نگهداری این تجهیزات گرانقیمت و کاهش حوادث اتفاقاتی شبکه در طول تابستان شده است که در نهایت موجب رضایتمندی مردم میشود.