

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، ظهر امروز و به دنبال بی احتیاطی کارگران ساختمانی در منطقه مسکونی بردشت سنندج در حین ساخت و ساز، چند میلگرد بر روی تجهیزات اصلی فیدر رابط واقع در محل سقوط کرد که منجر به بروز خاموشی در آن منطقه شد.